

台灣中油股份有限公司 106年僱用人員甄試試題

甄試類別: 航空加油類、油罐汽車駕駛員類

專業科目:汽車學概論、機械常識

—作答注意事項—

- ① 應考人須按編定座位入座,作答前應先檢查答案卡、測驗入場通知書號碼、桌角 號碼、應試科目是否相符,如有不同應立即請監試人員處理。使用非本人答案卡 作答者,不予計分。
- ② 答案卡須保持清潔完整,請勿折疊、破壞或塗改測驗入場通知書號碼及條碼,亦 不得書寫應考人姓名、測驗入場通知書號碼或與答案無關之任何文字或符號。
- ③本「試題本」為雙面,共100分,答案卡每人一張,不得要求增補。如有書寫不清、汙損或超出欄位外等情事,致機器掃描後無法清晰呈現作答結果者,其責任由應考人自行負責,不得提出異議。
- ④ 在答案卡上作答,答錯不倒扣;未作答者,不予計分;選擇題限用2B鉛筆劃記,答案要更改時,請用橡皮擦擦拭乾淨,再行作答,切不可留有黑色殘跡,或將答案卡汙損,也切勿使用立可帶或其他修正液。 非選擇題應用藍、黑色原子筆或鋼筆作答,答案要更改時,限用立可帶修正後再行作答,不得使用修正液。
- ⑤ 本項測驗僅得使用簡易型電子計算器(不具任何財務函數、工程函數功能、儲存程式功能),但不得發出聲響;若應考人於測驗時將不符規定之電子計算器放置於桌面或使用,經勸阻無效,仍執意使用者,該節扣10分;該電子計算器並由監試人員保管至該節測驗結束後歸還。
- ⑥ 「答案卡」務必繳回給監試人員,未繳回者,該節以零分計。
- ⑦ 考試時間:90分鐘。

A

第一部分:選擇題(共 56 題,每題 1.25 分,共 70 分)

(A)1.某四缸四行程汽油	由引擎,點火順序為1-3-	4-2,當第三缸在排氣	行程上死點時,若再將				
曲軸順轉180°,請	問哪一缸正好在壓縮上	死點?					
(A)第1缸	(B)第2缸	(C)第3缸	(D)第4缸				
(D)2.對於汽油噴射引擎各感知器的安裝位置敘述何者正確?							
(A)空氣流量感知器	是裝在節氣門後	(B) 歧管絕對壓力感	知器是裝在汽缸體上				
(C)含氧感知器是裝	在汽缸蓋上	(D)爆震感知器是裝	在汽缸體上				
(B)3.造成汽缸失圓的主要原因,技工甲說:因為汽缸上部溫度較高又潤滑不良所造成,技							
工乙說:是因為活	塞側推力不平均所造成	,誰的說法正確?					
(A)技工甲	(B)技工乙	(C)二者都正確	(D)二者都不正確				
(D)4.下列對於潤滑油之	之敘述,何者錯誤?						
(A) SAE號數愈大,	表示黏度愈大						
(B)黏度SAE 10W中之W,表示更適合冬天使用							
(C) SAE 10W-40是複級黏度潤滑油的表示方式							
(D)行駛於寒帶地區的汽車,應選用黏度較大的潤滑油							
(C)5.一般俗稱的MF電	瓶,就是所謂的						
(A)免充電式電瓶	(B)加大電流式電瓶	(C)免保養式電瓶	(D)加大容量式電瓶				
(B)6.下列對於汽油噴射引擎中的二氧化鋯式含氧感知器的敘述何者正確?							
(A)混合比較濃時,產生的電壓較低							
(B) 利用二氧化鋯管內外兩側的氧濃度差產生電位差							
(C)是由電腦輸出約0.9 V的電壓給二氧化錯管來作動							
(D) 二氧化鋯管內側與排氣管中的廢氣直接接觸							
(C)7.對迴轉半徑的敘述							
(A)內輪轉角大時,	迴轉半徑大	(B)內外輪角度差約	8°∼12°				
(C)內與外輪轉角不	、可超過標準1.5°以上	(D)前輪轉角與迴轉	半徑無關				
(A)8.讓電瓶的大電流i	通過 ,再送入磁場與電机	區線圈的是					
(A)電磁開關		(C)抑制開關	(D)起動安全開關				
(B)9.CKPS的Ne信號送	.給ECM,以	_					
, ,	(B)測知引擎轉速		(D)控制噴射量				
(B)10.在各缸進氣歧管靠	 近進氣門的進氣口上安						
(A)單點噴射式		(B)多點噴射式					
(C)缸內直接噴射式		(D)進氣總管噴射式					
(B)11.下述何種感測器會							
(A)引擎冷卻水溫度	(B)爆震	(C)進氣溫度	(D)節氣門位置				
(D)12.VE型噴射泵,是							
(A)改變測油閥位置							
(B)改變柱塞的旋轉							
(C)利用供油泵壓力							
(D)改變柱塞壓縮的	有效行程以改變噴油量	-					

(.	A)13.下列何項信號非全負	負荷增量修正的	的條件?				
	(A)曲軸位置感知器轉	專速信號		(B)進氣.	歧管絕對壓力	達一定值信號	
	(C)強迫換檔開關作用	信號		(D)節氣	門開關強力接	ξ點ON信號	
(C)14.當維修人員在實施汽	气缸壓縮壓力?	則試時,	下列敘述	何者正確?		
	(A)氣門腳間隙是否有	百合乎規範,	下會影響:	汽缸壓縮	壓力量測		
	(B)汽油引擎用的汽缸壓縮壓力錶,可使用於量測柴油引擎的壓縮壓力						
	(C)當量測出相鄰兩汽	〔 缸壓縮壓力特	寺別低,	表示汽缸	床墊有漏氣		
	(D)測試時,節汽門應	基保持在全閉位	立置				
(.	A)15.關於電瓶保養檢查的	内敘述,下列作	可者正確	?			
	(A)使用電水比重測量	量電瓶水比重日	寺,電瓶	的每個分	電池均需測量		
	(B)電瓶表面清洗,可	「使用硫酸					
	(C)電瓶水為稀硫酸,	正常使用後電	電水不足	,應添加	稀硫酸		
	(D)電瓶樁頭清理乾淨	单後,裝上電前	瓦線接頭	前,應先	在電瓶樁頭上	均勻塗抹黃油	後,再
	將電瓶線接頭裝上	上以防止氧化					
(C)16.有關於前輪傳動之車	車輛,前進時」	正常,而	在轉彎時	發生異音,其	故障原因為	
	(A)剎車蹄片咬死	<i>A</i>		(B)車輪	磨損		
	(C)傳動軸萬向接頭磨	損		(D)剎車	間隙太大		
(C)17.一部四行程四汽缸電	電子燃料噴射 >	气油引擎	, 其噴油原	脈衝為噴射週	期的6%,當引	擎轉速
	在1200rpm時,試問:	示波器上所量]	取的噴油	脈衝時間	應為		
	(A) 2ms	(B) 3ms	7	(C) 6ms		(D) 8ms	
(B)18.關於汽車冷氣系統,	,利用真空泵注	甫及高低	壓表做冷	媒充填工作時	下列敘述何:	者正確
	(A)抽真空時,壓縮機	送必須保持運 車	專				
	(B)發動引擎,使壓縮	皆機運轉,並 將	穿 氣態冷	媒從低壓位	則充填		
(C)發動引擎,使壓縮機運轉,並同時將液態冷媒從高低壓二側同時一起充填							
	(D)若是要執行液態冷	·媒充填時, 原	壓縮機	保持運轉	, 並從高壓側	充填	
(<mark>C)</mark> 19.有一輛汽車在平坦之	之路面上高速 ²	 一缺,右	後輪持續	而明顯地上下	震動,則下列	那一項
	是最可能的故障原因	?					
	(A)平衡桿失效			(B)避震	器損壞		
	(C)車輪平衡不良或郵	圈變形		(D)避震	器彈簧彈力太	、弱	
(B)20.六缸四行程汽油引擎	擎,其進氣門 [」]	早開10度	晚關28度	,排氣門早開]38度晚關26度	,則動
	力重疊幾度?						
	(A) 16度	(B) 22度		(C) 32度	-	(D) 34度	
(D)21.引擎機油之黏度指數	改愈高,代表	幾油		•		
	(A)黏度愈高			(B)黏度	愈低		
	(C)黏度因溫度之變化	亡而變化越大		(D)黏度	因温度之變化	亡而變化越小	
(C)22.使用汽車廢氣分析器無法檢測出下列何項性能是否正常?							
	(A)HC之含量	(B)混合氣濃	度	(C)混合	氣量	(D)燃燒效率	

?

- (C)23.關於OBD-II(On-Board Diagnosis II)下列敘述何者為最正確?
 - (A)OBD-II為TOYOTA汽車之專門診斷儀器
 - (B)OBD-II為FORD汽車之專用診斷儀器
 - (C)OBD-II為一種標準,符合該標準之汽車必須具備自我監測廢氣排放控制效率的能力
 - (D)OBD-II為德國廢氣排放標準
- (A)24.車用電子節氣門之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)節氣門的開度僅由引擎負荷訊號決定
 - (B)電子節氣門主要是由節氣門、驅動馬達及節氣門位置感知器所組成
 - (C)引擎電腦會監測電子節氣門的動作以避免作用不正常
 - (D)節氣門之開啟速度、開度可隨操作狀態、引擎負荷而改變
- (B)25.下列有關檢查動力方向盤轉動阻力測試的敘述,何者不正確?
 - (A)應先檢查輪胎胎紋及胎壓是否正常
 - (B)引擎熄火時方向盤須位於中立位置下檢查
 - (C)於前輪定位實施完成後才可檢查
 - (D)若轉向阻力過大,可能為轉向機齒條彎曲變形或蝸桿軸承預負荷過大所造成
- (B)26.將同電壓、同容量的兩個電瓶並聯時,其情況為
 - (A)電壓、容量均不變

(B)電壓不變,容量加倍

(C)電壓、容量均加倍

- (D)電壓加倍,容量不變
- (A)27.技師甲與技師乙分別對柴油引擎噴射系統中,輸油門吸回活塞的功能提出看法。技師 甲說:使高壓油管內柴油壓力降低,防止噴油嘴滴油(後滴)的現象。技師乙說:產 生緩衝作用,增加輸油門的壽命。兩人的說法,何者正確?
 - (A)甲對,乙也對 (B)甲對,乙錯
- (C)甲錯,乙對
- (D)甲錯,乙也錯

- (C)28.下列對於冷卻系統的敘述何者錯誤?
 - (A)節溫器在冷時關閉,熱時打開
 - (B)節溫器能縮短引擎的溫車時間
 - (C)節溫器關閉時,冷卻水在水套內不流動
 - (D)節溫器上的鈎閥安裝時需朝上
- (B)29.連桿機構之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)插床之急回機構為雙曲柄機構的應用
 - (B) 攪拌機為比例運動機構的應用
 - (C)摺布機為雙搖桿機構的應用
 - (D)手壓抽水機為固定滑塊曲柄機構的應用
- (A)30.銼刀選用之敘述,下列何者不正確?
 - (A) 銼削木材、黄銅等材料宜選用曲切齒銼刀
 - (B)工件的材質較硬時應使用細銼,較軟時則使用粗銼
 - (C)一般不套木柄的銼刀稱為什錦銼刀,又稱鼠尾銼刀或組銼
 - (D)有關曲面銼削,內圓弧以半圓銼圓弧齒面銼削,外圓弧銼削則以半圓銼平面齒先將 工件銼成多邊形
- (D)31.下列何種方法可以測量出螺紋節徑數值?
 - (A)螺紋環規
- (B)盤式分厘卡
- (C)三溝分厘卡
- (D)三線測量法

(C)32.有關量具之敘述,	下列何者錯誤?	•			
(A)游標卡尺之本尺一格 1 mm,取 39 mm 在游尺等分 20 格,精度為 0.05 mm					
(B)公制外徑分厘外套	会筒旋轉兩圈 ,測軸前	進或後退 1 mm			
(C)規格100 mm的正	弦桿,兩圓柱下方塊規	高度相差 30 mm,該	正弦桿傾斜角度為 30		
(D)一般指示量錶的制	清度為 0.01 mm				
(B)33.安裝砂輪於平面磨息	末,首先應				
(A)修整砂輪		(B)檢查砂輪			
(C)磨削磁性座		(D)安裝鑽石砂輪修整			
(A)34.鍵的敘述,下列何:	者錯誤?				
(A)半圓鍵其形狀為?	完整的半圓				
(B)栓槽鍵能承受極力	上 負荷				
(C)鞍鍵僅靠摩擦力作	專送動力,故所能承受.	之負荷極小			
(D)方鍵之鍵寬等於鈕	建高,等於四分之一軸	徑			
(B)35.以下何種螺紋的螺約	汶角非60度?				
(A)公制螺紋	(B)惠式螺紋	(C)統一標準螺紋	(D)美國標準螺紋		
(C)36.對於平鍵規格18x12	2x60的敘述中,以下何	者正確?			
(A)寬度為12mm	(B)高度為18mm	(C)長度為60mm	(D)寬度為120		
(D)37.下列各種硬度試驗;	法中,何者為的試驗方	法採用動態試驗?			
(A)洛式硬度試驗	(B)勃式硬度試驗	(C)維克式硬度試驗	(D)蕭式硬度試驗		
(D)38.以下何者不能稱之	為機件?				
(A)齒輪	(B)軸承	(C)彈簧	(D)車床		
(A)39一螺紋規格 L-3N-N	110x2-6h7g,下列說明	何者正確?			
(A)導程為6mm		(B)節徑公差為7g			
(C)右手螺紋		(D)螺紋大徑為8mm			
(D)40.有關自動化工廠的	没備規劃中,何者為不	常用的設備?			
(A)ROBOT	(B)AGV	(C)CIM	(D)QU		
(C)41.有關於尺度標註的	各種符號說明,何者為	非?			
(A)Sψ球面直徑符號	(B) ► 斜度符號	(C) ◆ 维度符號	(D) 🦳 弧長符號		
(A)42.游標卡尺每一刻度	為1mm,取主尺39mm	長在游尺上劃分為20等	产分,則此游標卡尺精		
度為多少mm					
(A)0.05	(B)0.04	(C)0.02	(D)0.01		
(C)43.下列有關珠擊法之氣					
(A)機件表面產生殘兒	留壓縮應力	(B)可用於機件之表面	面清潔處理		
(C)可提高機件之抗技	立強度	(D)製品表面會增加码	更度及疲勞強度		
(B)44.機件組合時,用於	累栓與螺帽間之彈簧墊	圈的主要作用為何?			
(A)易於拆卸螺帽		(B)增加螺帽回鬆阻力	ל		
(C)調整承接面		(D)增加螺栓強度			

- (D)45.有關尺度標註與註解,下列敘述何者正確? (A)更改尺度時,新數字旁加註的更改符號為▽ (B)輪廓線與中心線皆可作為尺度線之用 (C)圖上指引註解說明所用之指線可替代尺度線使用 (D)未依比例尺度之標註,應在該尺度數值下方加畫底線 (D)46.下列何者不是生產自動化的目的? (A)提升企業生產力 (B)提高作業環境安全 (C)縮短製造前置時間 (D)完全取代人力 (B)47.下列何項屬於破壞性檢驗? (A)超音波檢驗 (B)金相顯微檢驗 (C)磁粉檢驗 (D)敲擊檢驗 (A)48.造成疲勞破壞最可能的原因是下列何者? (A)反覆應力 (B)反覆硬度 (C)施力不均 (D)工件尺寸過大 (A)49.摩擦輪功率換算中,1公制馬力等於? (B)550 ft-lb/sec (C)4500 kg-m/sec (A)735 N-m/sec (D)75J (D)50.向下銑削法又稱順銑法,其缺點為何? (A)工件夾持不易 (B)工件易振動 (C)銑刀易脫落 (D)銑刀易受損 (C)51. 車削進給率一般用什麼來表示? (A)R.P.M(B)m/min (C)mm/Rev (D)mm/min (C)52.一般游標卡尺無法直接測量工件的什麼? (A)內徑 (C)錐度 (D)階級差 (B)深度 (D)53.如圖所示之右側視圖是? (B) (D)以上皆是 (C)(B)54.砂輪規格的大小,其表示的順序為何? (A)外徑×孔徑×厚度 (B)外徑×厚度×孔徑 (C)厚度×外徑×孔徑 (D)孔徑×外徑×厚度 (A)55.金屬材料於製程中,使用熱處理加工方法的主要目的為何? (A)改變材料的機械性質 (B)改善產品的表面粗糙度 (D)改變材料的形狀 (C)結合材料
- (C)56. 間歇運動機構之敘述,下列何者錯誤?
 - (A)無聲棘輪不使用驅動爪,是利用摩擦力來傳動,特性為傳動時安靜無聲
 - (B)拉緊電線、排球網或網球網的網繩所採用的機構為棘輪機構
 - (C)常用於手錶內的擒縱器為錨形擒縱器,可藉發條之能量而不停的擺動,使縱脫輪作 間歇性雙向旋轉
 - (D)一般日內瓦機構之從動件為四槽星輪,主動件旋轉一周時,從動件旋轉1/4周,達到 間歇運動的目的

第二部分:填空題(共 10 格, 每格 3 分, 共 30 分)

- 1. 汽油噴射引擎空氣流量計依空氣量檢測方法有 (1)質量式 、 (2)密度式 兩種。
- 2. 柴油引擎VE噴油泵之熄火控制方法,乃利用<u>(3)熄火電磁</u>閥切斷燃油進入壓力室之通路,使噴油泵無法噴油。
- 3. OBD-II的診斷故障碼中,代表動力傳動碼的第一個英文字母為 (4) P ,代表網路碼的第一個英文為 (5) U 。
- 4. 確閉鎖緊裝置可分為: (6)開口銷、堡形螺帽、彈簧線鎖緊及上彎墊圈等四種方式。
- 5. CNS鋼鐵編號S (40)C, 其中40表示 (7)抗拉強度 (40N/mm²)。
- 6. 工件直徑75mm,粗車的切削速度為120m/min,精車時需提高50%的切削速度,則精車時的主軸轉速約為 (8) 764 rpm (四捨五入取至整數)。
- 7. 多孔軸承是以 (9)粉末治金 製造的軸承,亦稱自潤軸承。
- 8. 自動化加工中,彈性製造系統的英文簡稱為 (10) FMS。

